


직렬 병렬 연결하기

구분	연결 방식	전압(V) 변화	전류(A) 변화
직렬 (Series)	(+) 와 (-) 연결	증가 (합산)	변화 없음
병렬 (Parallel)	(+)는 (+), (-)는 (-)	변화 없음	증가 (합산)

2병렬


3병렬



2직렬

3직렬

4직렬



타협할 수 없는 단 하나의 기준, 품질

피앤티크(PNTECH)는 최상급 태양광 전선을 공급합니다.

